

Орган по сертификации «СОЮЗТЕСТ»
Общество с ограниченной ответственностью «СоюзТест»
ОО ООО «СОЮЗТЕСТ»
Рег. № РОСС RU.0001.11АА88
119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 1
Телефон/факс +7 (495) 959 92 20
infotest@bk.ru

№ 149 - 06/15
От 11.06.2015 г.

Генеральному директору
Henco Industries N.V.
Wim Verhoeven (Вим Верховен)
Toekomstlaan 27 BE-2200 Herentals, Бельгия

Информационное письмо

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательной сертификации продукции:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД	Код ОКП
Арматура санитарно-техническая бытовая: коллекторы и арматура, торговая марка HENCO: UFH-BTM0606-VN, UFH-BTM0606-M (шаровой кран с термометром), UFH-B0606-VN, UFH-B0606-M (шаровой кран), UFH-ESK060303-VN, UFH-ESK060303-M (шаровой кран со спускником), UFH-BS05-M (заглушка коллектора), коллектор латунный с расходомерами UFH--MD, UFH-MR (без расходомера), UFH-RVSD (стальные коллекторы с клапанами настройки и расходомерами), UFH-CDHC, UFH-CDW, UFH-CDMW, UFH-CD, UFH-CAF, (сборный синтетический коллектор с клапанами и расходомерами). Коллекторы латунные: V, V-Z, VEK, VEK-Z, VEK-ZV, шаровой кран VB-EK05, коллектор с шаровым краном VB-BLAUW, VB-ROOD, крепеж для коллектора H-0212, H-0212-S, заглушка VS, футорка VS, RAD04-100V, RAD04-100H (подключение радиатора), гайка EK15, RADK2-H, RADK2-R, RADK2-RT, RADH4-100V,	8481 80 990 0	49 5000



Орган по сертификации «СОЮЗТЕСТ»
Общество с ограниченной ответственностью «СоюзТест»
ОС ООО «СОЮЗТЕСТ»
Рег. № РОСС RU.0001.11АЛ88
119049, г. Москва, Ленинский проспект, дом 1
Телефон/факс +7 (495) 959 92 20
infotest@bk.ru

RADH4-100H (подключение радиатора – подводка), RADNI-0504 ниппель, RAD-H рукоятка для клапана, RAD-B угольник для радиатора, BAP-H, BAP-SK, BAP-SV1610S, BA-CC, BA-CH, BA-CS шаровой кран		
Клапаны: UFH-ТТВД2050, UFH-ТТВ2050, UFH-TV0628 – клапаны с термостатом, UFH-ANC – клапан, UFH-GKTA, UFH-GKT (узел с термостатическим клапаном без насоса), RADK2-HVT (клапаны радиаторные), RADTH-VL (термоголовка), RADV-2-H, RADV-2-R (клапаны), VALVE-SET7, VALVE-SET3, VALVE-SET14 (набор: клапан – радиаторное подключение – гайка).	8481 80 990 0	49 5000

сообщаем следующее:

Продукция не входит в Единый перечень продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного Союза с выдачей единых документов, утвержденный Решением Комиссии Таможенного Союза от 07.04.2011г. № 620, и не попадает под действующие технические регламенты Таможенного Союза. Таким образом, представление сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного не требуется.

Кроме того, вышеуказанная продукция не была включена в “Единый перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации” и “Единый перечень продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии”, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 года № 982 (в ред. Постановления Правительства РФ от 20.10.2014 №1079), и представления сертификата соответствия или декларации о соответствии требованиям системы сертификации ГОСТ Р или технического регламента Российской Федерации не требуется.

Настоящее разъяснение действительно до внесения изменений в соответствующие официальные документы Правительства Российской Федерации и Таможенного Союза

Заместитель руководителя
 ОС ООО «СоюзТест»



Рыбаков Ф. Б.